

# **Probleme beim Batteriebetrieb mit Sound u.a.**

**Beitrag von „iPhoneTruth“ vom 17. Mai 2024, 15:21**

Besten Dank für die Arbeit und die Testkexs.

Ich konnte das nun überprüfen. Das Ergebnis: Der Switch-Mode funktioniert damit. Er erkennt, wenn ich den Kopfhörer einstecke und wenn nicht und schaltet automatisch um.

Allerdings bleibt es dabei, daß er im Batteriebetrieb den Ton verliert, sowohl mit der ID 12 wie mit der ID 14. Leider!