

USB Sticks werden im Bootmenü nicht als UEFI erkannt

Beitrag von „Franziska1993“ vom 26. Mai 2024, 12:52

[apfel-baum](#)

hast du noch dein Gigabyte B75 Mobo sowie z77?

Wie sieht da das UEFI BIOS aus?

Sollte ich nichts falsch eingestellt haben, besteht die Möglichkeit, dass das BIOS (F12) dieses Fehlverhalten, das

nicht ordnungsgemäße Booten von USB Sticks verursacht.

Auf der Gigabyte Homepage: <https://www.gigabyte.com/de/Mo...x/support#support-dl-bios>

befinden sich noch 2 ältere Versionen. Die Version F12 soll Pentium AE für Win10 unterstützen. Da ich einen i5 eingebaut habe, spielt

die Version F12 keine Rolle.

Schick mir bitte Screenshot von deinen UEFI BIOS von den beiden Gigabyte PC's, wenn möglich.

Danach kann ich mir noch überlegen, ob ich das BIOS flashe.

LG Franziska1993