

Projekt Asus X99 Deluxe 2 in NEU und OC

Beitrag von „MacGrummel“ vom 1. Juni 2024, 23:23



So, vor unterdessen schon wieder fast zwei Monaten haben wir in Essen die USB-Anschlüsse komplett neu gemacht: raus mit den ganzen SSDTs, über Windows neue Kexte als USBToolBox.kext und UTBMap.kext erstellt.

Jetzt gehen die Anschlüsse unabhängig vom SMBios - und meist gehen sie auch. Ventura auf der internen NVMe ist jetzt die Standard-Startplatte, so wie das ja auch geplant war. Nur das Bluetooth schläft manchmal noch ein.

Sonoma läuft auf einer SSD, trotz der serienmäßigen BCM4360 läuft der WLAN-Broadcom-Patch aus irgendeinem Grund nicht: Bt wird als "THIRD_PARTY_DONGLE" erkannt, WLAN jetzt als "Broadcom BCM43xx 1.0 (7.77.111.1 AirPortDriverBrcmNIC-1772.1)", leider noch mit US-Kennung.

Da der Rechner jetzt sonst auch jetzt als MacPro7,1 richtig stabil läuft, und die Zeit bei schönem Wetter für andere Dinge nutzbar ist, ist meine Bastellaune etwas eingeschränkt..