

Hackintosh an LG OLED TV

Beitrag von „skavenger0816“ vom 5. Juni 2024, 13:25

Wie gesagt: 30Hz sind eigentlich zu wenig.

Normal wäre 59,??, 60 oder 75Hz

Daher frage ich mich, ob es eventuell am verwendeten Adapterkabel DP-HDMI liegen kann.

Versuche es dochmal mit diesem hier:

<https://www.hp.com/de-de/shop/...x?id=2ja63aa&opt=&sel=acc>

Wird hier auch empfohlen: <https://support.hp.com/at-de/document/c05379495>