

# HP Elitebook Folio 1040 G2

Beitrag von „Arkturus“ vom 12. Juni 2024, 11:19

SMBIOS setze mal auf MacBookPro 16,2 ohne SN neu zu generieren, ansonsten mit Minuszeichen *-no\_compat\_check*