

# HP Elitebook Folio 1040 G2

**Beitrag von „MacPeet“ vom 14. Juni 2024, 16:35**

Ok, kommen wir jetzt mal zum eigentlichen Problem zurück. Intern Display geht jetzt mit CSM im Bios und mit Grafikbeschleunigung nach OCLP-Patcher?\_?\_?

Externer Anschluss ist eine ganz andere Hausnummer.