

Gaming Hackintosh i9 13900K - Radeon 6800 XT - MSI Pro z790-P Wifi

Beitrag von „Leemonade“ vom 16. Juni 2024, 11:39

[Stolimoli](#)

ich habe mit dem Forum nix zu tun und was du spendest ist dir überlassen, immerhin du hast dich hier gut beraten lassen und ohne das Forum wäre das nicht passiert....!

Der Kühler ist falsch eingebaut, der Lüfter muss zu rechte Seite sein und nicht nach oben dann hast du kein Problem mit den RAM