

BIOS Update´s bei ASUS STRIX Z390-E sinnvoll?

Beitrag von „Leemonade“ vom 19. Juni 2024, 08:53

appleVTD ist da und ssdt von Thunderbolt ist richtig angebunden dann musst du sehen, was für Einstellungen an Thunderbolt im BIOS geändert wurde!

Bist du sicher, dass die Festplatten über Thunderbolt laufen und nicht über USB denn in IOReg zwar zeigt USB-Kontroller aber kein Ports