

Dell Latitude E7450 i7 Ventura

Beitrag von „wu ming“ vom 30. Juni 2024, 15:42

Hallo zusammen,

drei Wochen lang hat mich der Dell Latitude mit dem Hardcore Win10 gequält. Sollte mich eigentlich auf REHA erholen. Nun wollte ich das Ende vom Win 10 einleiden.

Über das Terminal habe ich einen Bootstick machen lassen. Mit Ventura. Habe eine Efi drauf gepackt, ist zu dick um hier hochladen. Also nur die Config.

Konnte das Install Programm erfolgreich starten und es fing an auf die frische SD im Dell zu installieren. Dann nach 25 Min. etwa geht es in Dauerschleife. Immer wieder Neustart, kommt Dell Logo und dann Apfel auf dem Bildschirm. Neustart von alleine. Dauerschleife.

Warum? Weshalb?

Wer weiss Rat?

Vielen Dank.

Es soll doch so einfach sein bei die Dell Latitudes....

Wu.