

Boot nur über USB

Beitrag von „Arkturus“ vom 30. Juni 2024, 20:23

Übrigens muss das UEFI- Label nach jedem NVRAM Reset erneut gesetzt werden, falls das notwendig ist. Wenn du die Disk nicht im BIOS Bootmenü booten kannst wird das so sein.