

Hackintosh Sonoma 14.5 LucyRTL8125.kext wird erkannt, aber mein NIC Port blinkt nicht und gibt keine Internetverbindung

Beitrag von „Mieze“ vom 1. Juli 2024, 14:37

Es könnte sein, dass dein Board mit einer neueren Variante des RTL8125 ausgestattet ist, die von LucyRTL8125 gegenwärtig noch nicht unterstützt wird. Ich werde wohl in nächster Zeit ein Update für die Kext machen müssen, um das Problem zu lösen. Leider ist das sehr aufwendig, weil Realtek's Linux-Treiber eine Katastrophe ist und mit jeder Version komplett umgekrempelt wird, so dass ich für jedes Update ca. 50% des Codes überarbeiten oder neu schreiben muss.