

Dell Latitude E7450 i7 Ventura

Beitrag von „Arkturus“ vom 7. Juli 2024, 14:10

In der WEG GUIDE steht m.E. ein Bootarg zur Aktivierung des HDMI. Sonst Framebuffer wäre die nächste Option.

EDIT: das Bootarg lautet `-cdfon`

Boot argument	DeviceProperties	Description
<code>-cdfon</code>	<code>enable-hdm128</code>	Enable HDMI 2.0 patches on iGPU and dGPU (Not implemented for macOS 11+)