

# Lenovo T490 Intel UHD 620 funktioniert nicht

Beitrag von „griven“ vom 9. Juli 2024, 23:49

Mein Elitebook hat auch eine UHD620 und werkelt glücklich mit den folgenden Device Properties:



Key	Data Type	Value
1: AAPL,ig-platform-id	Data	00000000
2: device-id	Data	98000000
3: enable-hdmi23	Data	01000000
4: framebuffer-rom-size	Data	00000000
5: framebuffer-patch-enable	Data	01000000
6: framebuffer-vidmem-size	Data	00000001