

macOS 15 Sequoia Beta im Test

Beitrag von „karahanzorbey“ vom 17. Juli 2024, 16:02

Ich besitze einen Dell Optiplex 3040 PC. Der Prozessor ist i5 6500 Skylake. iGPU HD 530. Ich verwende derzeit MacOS Monterey ohne Probleme. MacOS Sequoia hat mir mit seinen neuen Funktionen sehr gut gefallen. Ich habe Sequoia Beta 3 heruntergeladen und einen bootfähigen USB-Stick erstellt. Für die Installation habe ich eine kleine Änderung in der config.plist des EFI vorgenommen, das ich in Monterey verwendet habe, und bin zum Installationsbildschirm gekommen. Zu Testzwecken habe ich mit der Installation der Installation auf einem 128-GB-USB-Speicherstick begonnen. Alles lief sehr gut. Wie Sie wissen, kommt es jedoch während der Installation zu einigen Neustarts. Beim letzten Neustart blieb es irgendwo hängen. Es kam die Fehlermeldung „Keine Beschleunigung möglich“. Langsam wurde der Text auf dem ausführlichen Bildschirm fortgesetzt. Dann ging es mit der Fehlermeldung „fehlende ausführbare Datei erkannt... ausführbare Datei: /usr/libexec/IOMFB_bics_daemon“ weiter. Und die Artikel flossen schnell. Soweit ich sehen kann, wurde der Neustart durch die Eingabe von etwas wie „memory stick...“ durchgeführt.

Meine Frage an Sie lautet: Kann ich MacOS Sequoia mit dieser Hardware installieren? Wenn ich kann, was hätte ich falsch machen können? Wenn Mitglieder, die Hackintosh-Experten sind, mir helfen können, möchte ich meinen EFI-Ordner teilen.

Danke.