

X299 Sonoma Post Installation inkl. Thunderbolt 3

Beitrag von „griven“ vom 18. Juli 2024, 07:52

USB-2 Stick muss nicht unbedingt sein es geht auch USB-3 😊

Die Empfehlung für USB2 stammt noch aus einer Zeit bei der Apple noch wenig USB3 Kompatibilität hatte und USB3 Ports oft nicht ohne weiteres funktioniert haben was aber heute kein Problem mehr darstellt...

Wenn der Rechner nun in einen Blackscreen läuft sind wir schon deutlich weiter als vorher denn das ist ein Indiz dafür das die Grafik geladen wird. Du hast eine RX580 im System allerdings leider eine XFX die dortiania auf der avoid Liste hat weil sie bekannt dafür sind unter Umständen Probleme mit macOS zu fabrizieren. Da Du aktuell noch in der Installationsphase bist kannst Du die Grafikkarte allerdings relativ leicht aus dem Spiel nehmen indem Du das BootArg -radvesa hinzufügst. Das BootArg sorgt dafür das die Grafiktreiber nicht geladen werden und macOS im VESA Modus ohne Beschleunigung startet. Für die Installation ist das aber ausreichend und unterm Strich nimmt man eine mögliche Fehlerquelle aus dem Rennen.