

# AMD RX 560 - nur bis Monterey?

Beitrag von „Franziska1993“ vom 21. Juli 2024, 16:10

[Arkturus](#)

leider hat die EFI nichts gebracht, ist direkt nach den ersten Block erbotet.

Wie beeinflusst die RX 560 den Start von macOS (ab Ventura)?

Ich glaube man muß das Problem der EFI's isoliert betrachten.

Szene 1:


Der Haswell startet **ohne** einbaute RX 560 normal mit der gemeinsamen Ivy-Haswell EFI, die ich unter den macOS Beta Thema gepostet habe.

Szene 2:

Der Haswell startet **mit** einbaute und **nicht** am PCIe Stromanschluss angeschlossene RX 560 normal mit der gemeinsamen Ivy-Haswell EFI, die ich unter den macOS Beta Thema gepostet habe.

Szene 3:

Der Haswell startet **mit** einbaute und am PCIe Stromanschluss angeschlossene RX 560 nicht mehr durch, kurz bevor das Bild mit dem Apfel starten will kommt folgendes angezeigt und das in einer Dauerschleife:



Szene 4:

Der Haswell startet mit einbaute und am PCIe Stromanschluss angeschlossene RX 560 mit Monterey (mit deiner letzten Haskell EFI).

Mit meiner Ivy-Haswell EFI startet der PC durch, bekommt aber dann einen Blackscreen.

Hast Du oder jemand anderes eine Idee?

Ich habe mir aus lauter Verzweiflung einer DisplayPort-HDMI Adapter bestellt

(mein Monitor hat leider keinen DisplayPort Eingang- nur VGA-HDMI),

das soll einigen Usern von RX 5xx und RX4xx Grappas geholfen haben.

LG Franziska1993