

# **Probleme mit OCLP beim Booten, nach Installation**

**Beitrag von „Michael45“ vom 27. Juli 2024, 18:57**

Hi,

ist die:

**MQUPIN Gigabit Network Card BCM94360CS2 802.11ac WiFi Adapter  
PCI-E WiFi Card with Bluetooth 4.0**

**for MAC Hackintosh Windows MacOS (BCM94360CS2 BT4.0 802.11ax)**

LG