

Probleme mit OCLP beim Booten, nach Installation

Beitrag von „cobanramo“ vom 27. Juli 2024, 20:32

[Zitat von Michael45](#)

Hier, wie gewünscht.

Hab deine EFI komplett übernommen.

Teste bitte mal diesen EFI so wie es da steht, hab deine vorherige Efi komplett überarbeitet und auf den aktuellen stand gebracht.

Du solltest aber im OpenCore Menü 1x Leertaste & NVRAM Reset mal ausführen befor du damit startest.

Gruss Coban