



Intel NUC8i3BEH2 - Sonoma

Beitrag von „MacGrummel“ vom 30. Juli 2024, 07:09

Im Prinzip ganz einfach: Deine Kexte mit dem Kext-Updater auf aktuellen Stand bringen, dann die PListe mit OCAuxiliaryTools öffnen



und dann dort die Fehlermeldungen abarbeiten. Das ist der Standard vor jedem größeren System-Update.



Da ich von dem einen oder anderen Quirk auch noch nie etwas gehört habe, kann es durchaus sein, dass OpenCore die auch ohne aktiven Wert in der Liste braucht, das musst Du halt ausprobieren, die ehemalige Fehlerliste hast Du ja jetzt.

Wofür hast Du denn einen AirportBrcmFixup.kext in Deiner Liste? Normal sollten Intel-Nucs keine Broadcom-Teile verbaut haben, aber wenn's so läuft..