

i5-4440 Hackintosh KEIN SOUND

Beitrag von „wutz2024“ vom 30. Juli 2024, 11:25

Hallo

Ich bin neu in den sachen hackingtosh

ich habe mir ein älteren I5 gekauft ein "Fujitsu Esprimo E420"

ich habe macOS Monterey installiert und war erstaunt das die grafikkarte ohne weitere tricks läuft (INTEL HD)nur ich bekomme kein sound

die soundkarte wird nicht angezeigt (ALC671)

hier mal ein paar bilder

Ich hoffe ich bin hier nicht falsch

sonst einfach verschieben