

# macOS 15 Sequoia Beta im Test

Beitrag von „DerTschnig“ vom 31. Juli 2024, 16:31

[apfel-baum](#) Danke für die Info

Hatte diese Fehlermeldung am Hacki auch schon mal mit Sonoma. (Fenfi WLAN Karte).

Damals hab ich einfach auf die Neueste OCLP Version upgedatet, dann war die Fehlermeldung weg und es funktionierte. Dachte mir fehlt ein Kernel Kid oder so.

Habe selbst mit dem Hacki 9900K 390er Board solche Probleme auf SEQUOIA zu kommen.

Alle Kexte hab ich aus den Sequoia BETA Programmen, aber ich lande immer in einer Kernel Panic. (Bild)

Muss ich gegebenenfalls meine SSDTs anpassen?

Hab ich bei meiner EFI was übersehen?

Dank Euch