

macOS 15 Sequoia Beta im Test

Beitrag von „cobanramo“ vom 31. Juli 2024, 20:56

[Zitat von DerTschnig](#)

390er Board solche Probleme

Mir fällt in letzter Zeit vermehrt auf das es bei diesen Z390 Board ständig Wifi & KP probleme gibt...

Ich kann zwar nicht ganz eingrenzen ob es immer wieder das gleiche problem ist aber es ist schon auffällig das diese Z390 Boards entweder mit einem KP abschmieren oder trotz installiertem OCLP Root Patch keine Wlan einschalten lässt usw.

Du bist jetzt der vierte der sowas meldet.

Bspl.

[Probleme mit OCLP beim Booten, nach Installation](#)

[EFI Konfiguration Sonoma](#)

Gruss Coban