

# Thunderbolt Problem

**Beitrag von „Beaty2000“ vom 4. August 2024, 23:11**

Korrektur:

Ich arbeite heute schon zu lange an der Kiste!

In den Netzwerkeinstellungen, lässt sich nur die Thunderbolt-Bridge auswählen und die funktioniert nicht.

en2 und en3 die zum Thunderbolt I/O gehören, tauchen da auch nicht auf, was auch richtig so ist.

Ist auf dem MacPro auch so.

Die Verbindung zwischen MacPro und MacBook Pro funktioniert nebenbei einwandfrei.