

Thunderbolt Problem

Beitrag von „KungfuMarek“ vom 4. August 2024, 23:18

Lösch doch einfach mal den Dienst für EN4, den solltest du entfernen können.

Die SSDT sieht gut soweit aus. Würde ich erstmal ausschließen.