

Anleitung für Broadcom-WLAN-Patch unter macOS Sonoma

Beitrag von „schrup21“ vom 5. August 2024, 07:14

[Zitat von cobanramo](#)

Das genaue problematik ist genau dieses NSS:1 & NSS:2 im 5Ghz dieser Karten;

Mit NSS:1 hat man nur die hälfte speed, ergo 434 Mbit/s

Mit NSS:2 hat man eben das doppelte und normale für diesen Chip, ergo 867 Mbit/s

what the f... 🤔 tatsächlich, NSS:1 wird mir angezeigt - wenn ich Windoof boote, 866 Mbit (was dann NSS:2 wäre). Gut, mit meinem schmalbrüstigen 100 Mbit fiel mir bisher natürlich kein Unterschied auf aber zweifellos läuft die 94360NG in MacOS auf halber Leistung.