


Custom Firmware und SSDT für Asrock Thunderbolt 3 AIC Rev 2.0

Beitrag von „Mogli79“ vom 8. August 2024, 22:04


@Mal ein kleines Update: ich glaube, dass es an den "Standarteinstellungen" meines BIOS liegt und ich die erweiterten Thunderbolteinstellungen erst "freischalten" muss. Ich habe die Thunderbolt- Einstellungen von "default" in "User" geändert. Wenn ich in den erweiterten Einstellungen bleibe, bekomme ich folgende



Fehlermeldung:

[Mork vom Ork](#), weißt du evt. wie ich das [Bios flashen](#) kann. In einigen Beiträgen auf reddit werden Anleitungen zum "custom [bios flash](#)" gegeben, diese beziehen sich aber auf andere Mainboards. Einem User hat Asrock wohl angeboten es zu flashen., wofür es natürlich eingeschickt werden müsste. Es muss doch auch irgendwie so gehen...

Edit: Ich habe ja noch das alte Mainboard hier, also habe ich versucht meine modifizierte .bin mal zu Testzwecken aufzuspielen, leider ohne Erfolg. Der Chip lässt sich auslesen, löschen aber nicht beschreiben. Wie macht denn Asrock sowas?



[Sascha_77](#) oder [KungfuMarek](#) weiß einer von euch wie man die Bios Modding in G-Flash unter OSX nutzt?

