

# Thunderbolt funktioniert (zum Teil)

Beitrag von „kenn00“ vom 12. August 2024, 18:42

[KungfuMarek](#)

funktioniert noch immer nicht.

ich hab mal vor nen halbes jahr n [BIOS update](#) gemacht, liegt wahrscheinlich daran.

ich denke da stimmt was mit der Windows EFI nicht.

Dort ist auch noch mein alter Hacki drauf, der wird mir jedesmal im Bootpicker angezeigt,

obwohl ich Windows + Hacki komplett von 0 auf installiert habe.

Ich werde den alten Hacki mal rauslöschen und die neue EFI da reinziehen und mal damit booten,

falls das klappt, werd ich mich nochmal melden.

Ich kann ja mal auch die OpenCore Log Datei hochladen, wenn ich mit den Thunderbolt Settings boote.

Ich kann leider überhaupt nichts mit der Log anfangen, weil ich nicht so der Experte in dem Bereich bin.

Ich denke mal [MacGrummel](#) könnte eventuell wissen, was diese Fehlermeldung bedeutet, weil er schon so lange dabei ist.

(Ich hoffe es ist okay dich zu markieren)

Ich wäre für jede Hilfe dankbar.

Danke im Voraus.