

# Thunderbolt funktioniert (zum Teil)

**Beitrag von „MacGrummel“ vom 13. August 2024, 21:05**

Versuch mal nen NVRam-Reset. Da können sich alte Werte manchmal erhalten. Hast Du ein jetzt Win & macOS auf getrennten Platten und wo ist Deine OC.EFI platziert?