

Sonoma Update bis Apfel-Logo dann schwarz

Beitrag von „harling“ vom 21. August 2024, 12:02

[bluebyte](#) Hier mein Screenshot der aktuell zugewiesenen Ports. Er hat unter Windows die Ports 4-6 als USB2 erkannt und automatisch den dazugehörigen USB3 Ports 20-22 zugeordnet. Jetzt erscheinen sie hier alle als USB3. Ein USB2 Stick wird aber erkannt und funktioniert auch. Muss ich meine USBMap.kext nochmal ändern und diese Ports irgendwie auf USB2 stellen?