

# WiFi unter dem BCM94350ZAE Chip

Beitrag von „MacPeet“ vom 29. August 2024, 19:29

Vielleicht sollte der TE erst einmal die Frage aus Post#3 beantworten und noch wichtiger, um welche Hardware, bzw. Rechner geht es überhaupt!?

Ansonsten sind die Info's hier irreführend, denke ich. Flags wie `-wegnoegpu`, `-disablegfxfirmware` oder `-no_compat_check` haben alle nix mit LAN oder WLAN/BT-Kombi zu tun.

## Zitat von Arkturus

BrcmPatch ist für BT zuständig und hat mit WLAN nichts zu tun. [Giild](#)

Wirklich sicher [Arkturus](#) ? Ich denke die Aussage ist so nicht ganz richtig. Hier würde ich mal [Mieze](#) ins Boot holen, als Fachmann sozusagen.

Soweit mir bekannt, alle bis Ventura nativen BT/WLAN-Kombis (...CD, ...CS, ...NG) brauchen auch in Sonoma diese Broadcom-Kext's nicht, benötigen aber den OCLP modern WLAN Patch. Zwingend war aber auch hier schon vor Ventura das richtige USB-Mapping für BT.

Alle sogenannten nicht nativen BT/WLAN-Kombis, wie DW1820, DW1530, etc.pp., habe selbst noch sowas im Einsatz, brauchen diese Broadcom-Kext's schon lange und unbedingt in der richtigen Kext-Reihenfolge, wenn man mit OC arbeitet, um WLAN zu bekommen. Auch hier ist/war schon immer das richtige USB-Mapping für BT zwingend.

Je, nach macOS-Version und OCLP-Version spielen auch andere Einstellungen und Kext's noch eine Rolle, aber dies muss der TE erst einmal beantworten, ansonsten ist alles nur Glaskugel, denke ich.