

Das Ewige Thema der Bluetooth Funktion..

Beitrag von „Noobody“ vom 2. September 2024, 18:16

Hallo, Com,

ich besitze aktuell einen **Fujitsu LifeBook U757**

Dort ist eine BCM_4350c2 verbaut.

ich versuche seid 2 tagen, diese zum laufen zu bekommen.

1x hat es funktioniert, doch dann auf einmal wieder nicht.

Defekte kann ich ausschließen da sie auf Windoof auch ohne Probleme Funktioniert.

gibts es dort irgendwas was man wissen sollte weshalb diese kack karte nicht mehr funktioniert?

und gibt es auch eine Möglichkeit Meine Interne Intel Wlan karte 8260 ohne Heliport zum laufen zu bewegen?

die EFI kann ich anhängen sofern mir jemand erklären kann, wie ich diese Kleiner bekomme, da diese zu Groß ist zum Anhängen.

ich hoffe jemand kann mir bei meinem Problem helfen. :x