

Hilfe! Weisser Bildschirm nach Opencore legacy patcher 0.60 Installation

Beitrag von „Tigo“ vom 5. September 2024, 15:50

[Zitat von ferm](#)

Wie dem auch sei, ich hab einen EFI Chip bestellt, werde ihn die Tage mal austauschen und berichten.

Servus,

ich weiß -es ist ein alter Beitrag-. Aber vielleicht meldet sich jemand.

Hat die Reparatur mit dem EFI Chip geklappt? Ich befürchte ich habe nämlich meinen Mac damit auch geschrottet. Grauer Bildschirm nach Auswahl des OpenCore Installationssticks. Lässt sich wie hier beschrieben nichts mehr machen. Keine Reaktion auf Tastatur.

Bisher habe ich noch nicht so richtig Information darüber gefunden, was OpenCore mit dem EFI und Komponenten bei Installationsstart so alles anstellt. Schade um den Rechner. 😞

Viele Grüße