

Hilfe! Weisser Bildschirm nach Opencore legacy patcher 0.60 Installation

Beitrag von „cobanramo“ vom 7. September 2024, 20:17

[Zitat von Tigo](#)

fehlenden USB1.1 Unterstützung und Grafik es schwierig hat und die Treiber rein gepatched werden müssen.

Guck den ansatz hast du schon richtig erkannt, häng einfach ein USB2.0 Hub dran und schliesse den Tastatur mit Kabel da dran.

Wenn ich das richtig interpretiere wie bei meinem uralte IMac 7.1 solltest du jetzt eben die Tastenkombinationen ausführen können.

Nach dem reset, sobald die Gong wieder ertönt (Bei einem Windows Tastatur die ALT, bei einem Mac Tastatur die Options Taste) gedrückt halten bis die Apple Bootauswahl erscheint.

Von hier aus kannst du jetzt entweder wieder zu OpenCore Efi oder eben direkt zum von Haus unterstützten OSX/MacOS zurückkehren.

Ich hoffe mal das du den alten original MacOS drauf gelassen hast für den Fall der fälle... den genau bei solchen unstartbaren Systemen braucht man diesen ohne den IMac auseinander zu nehmen um an den Disk ranzukommen bin ich der meinung.

Gruss Coban