

Ryzen 9950x

Beitrag von „Aluveitie“ vom 10. September 2024, 23:07

AMD hat das Problem innert kurzer Zeit schon vor 1.5 Jahren dauerhaft gefixt.

Raptor Lake CPUs haben während dieser Zeit ihren Ringbus gebraten, und selbst mit dem Microcode fix legen die immer noch recht ungesunde Spannungen an. Aktuell würde ich höchstens ADL nehmen.

Wenn du den Stromverbrauch einrechnest sieht das Preis/Leistungsverhältnis auch schnell nicht mehr so gut aus.