

# Gigabyte Z390 DESIGNARE: OpenCore-EFI-Ordner und Anleitung

Beitrag von „Chriscito“ vom 18. September 2024, 08:34

Also am BIOS lag es nicht. Da sind alle Einstellungen wie gehabt und benötigt.

Im Falle der Grafikkarte stimmt die Liste und die DeviceProperty's würde ich dann wohl mal anpassen, genauso wie das USB-Thema. Doch auch die geupdatete EFI bringt mich nicht zurück ins System.

**UPDATE:** Nach erneuter Installation des MacOS komme ich wieder rein ins System. Dann starte ich den OpenCore-Patcher, um WLAN zu aktivieren und zack mit dem Neustart bin ich wieder in der Endlos-Schleife. Bei minimalem Ladebalken bricht der Startvorgang ab.