

# Anleitung für Broadcom-WLAN-Patch unter macOS Sonoma

Beitrag von „Arkturus“ vom 20. September 2024, 18:37

hattest Du das USB-Mapping mit der neuen Broadcom angepasst? Wie ich schon schrieb war das bei meinem HW-Desktop nach Einbau der Fenvi T919 die einzigste Maßnahme die nötig war und BT zu Laufen zu bringen. Ich Hatta zuvor die TP-Link Archer ohne BT am Werkeln [schmalen](#)