

Problem mit Trim-Timeout bei Samsung SSD seit 14.5 gelöst?

Beitrag von „Mieze“ vom 22. September 2024, 13:20

Im Manual von OpenCore 1.0.1 steht zu SetApfsTrimTimeout:

Zitat

Note: The failsafe value -1 indicates that this patch will not be applied, such that apfs.kext will remain untouched.