

AirPods Pro 2 - keine Verbindung mit Bluetooth

Beitrag von „Hector Salamanca“ vom 22. September 2024, 23:00

Meine AirPods Pro 2 bauen keine Verbindung mit dem USB-Bluetooth Adapter auf. Magic Mouse und Apple Keyboard funktionieren.

Woran könnte das liegen? 14.6.1, Rechner 2.

Adapter:

CSR8510 A10:

Produkt-ID: 0x0001

Hersteller-ID: 0x0a12 (Cambridge Silicon Radio Ltd.)

Version: 88.91

Geschwindigkeit: Bis zu 12 MBit/s

Standort-ID: 0x14440000 / 4

Verfügbare Stromstärke (mA): 500

Erforderliche Stromstärke (mA): 100

Zusätzlicher Betriebsstrom (mA): 0