

Immer häufiger Audio Aussetzer über Audio interface seit Sonoma

Beitrag von „hackmac004“ vom 24. September 2024, 19:01

Da mein NIC plötzlich aufgehört hat zu funktionieren, habe ich einen CMOS Reset durchgeführt. Seitdem, läuft Audio wieder zuverlässig und auch unter Sequoia funktioniert endlich das WLAN fehlerfrei, was vorher bei mir immer eher eine Lotterie war, das es läuft.

Nun gut, entweder hatte ich im Bios eine Einstellung so, dass es das Problem verursacht hat oder der Reset hat ihm einfach gut getan..... nur das NIC Problem wurde nicht behoben und hat wahrscheinlich einen Hardware Defekt 😞

edit: Nic läuft jetzt auch wieder, puhh.....