

kein platz für fenvi.....

Beitrag von „Arkturus“ vom 26. September 2024, 15:39

Es ging doch hier erstmal um WLAN??

BT ist eine weitere Baustelle. Dafür benötigst du ein ordentliches USB Mapping und die richtigen Kext. BleuToolFixup.kext und den. Rest findest du bei acidanthera auf Github. BT geht immer.

Aber was ist jetzt mit WLAN? Funktioniert das?

EDIT: Die DW1560 funktioniert einwandfrei, vor der AX210 hatte ich die selbst im T460 und es ging auch AirDrop

EDIT: Du hattest danach gefragt, die Alternative wäre BCM94360ng [surfincool](#)

Der wird aber nachgesagt, bei Powermanagement Probleme zu machen. Im T470 hatte ich davon nix bemerkt.

EDIT: Sehe gerade dass die auch als DW1560 zu haben ist??? Da muss ich jetzt erstmal passen.