

# **USB Geräte krepieren randomly, macOS läuft munter weiter. Hilft nur reboot.**

**Beitrag von „Kaffebecher“ vom 28. September 2024, 00:40**

Hab mal die Rückseiten Ports (SSxx), obwohl die natürlich alle USB3 können als USB2 deklariert und beobachte mal die Situation. Habe auch den internen USB Port für die RGB Steuerung (HS05) aus der Config rausgenommen (und damit hoffentlich deaktiviert).

Vielen Dank für vielen Nachrichten!