

Kein Sound mehr mit AppleAlc.kext

Beitrag von „schweinehansen“ vom 28. September 2024, 14:07

hallo, ich habe von Ventura auf Sequoia hoch upgedatet. Alles funktioniert mit OpenCore, bis auf den Ton. Es wird kein Audiogerät mehr erkannt. Ich habe dieselben Einstellungen der config.plist wie bei Ventura verwendet. Unter Ventura war der Ton kein Problem. Boot mit alcid=1, Kextis AppleAlc.kext ist aktuell. Alle anderen Kexte auch. Audio ist auf dem Board Gigabyte B450 und AMD 5600G ein Realtek292 Audio Chip. Was kann man machen ? Gibt es eine Alternative Lösung oder muss ich wieder zurück auf Ventura? Ich hatte außerdem versucht in OpenCore unter deviceProperties das Device auszuwählen und über Layout-ID zuzuordnen, aber funktioniert auch nicht.