

Ich kriege die Intel Intel WiFi AC8265 nur WIFI aber kein Bluetooth zum laufen.

Beitrag von „Hector Salamanca“ vom 29. September 2024, 08:25

Danke, ich werde mich mal in das Thema "Mapping" einarbeiten.

Ganz verstehen warum das gemacht werden muss tue ich jedoch noch nicht (sorry, Ü65).

Weil:

- billiger USB-Dongle: geht, aber nicht für AirPodsPro 2
- TP Link Nano 400: wird erkannt, aber nichts verbindet sich mit Bluetooth
- internes AC8265: wird nicht erkannt.

Die einfache Erklärung (leichte Sprache) wäre?

Was stimmt denn nicht mit den USB-Ports?