

Kein Sound mehr mit AppleAlc.kext

Beitrag von „spacepilot3000“ vom 29. September 2024, 11:17

DANKE!

1. Anmeldung am Forum half, Download war dann möglich. (Hab aber trotzdem den Upload hier genutzt)
2. Sound funktioniert jetzt. Ich habe zwar mit üblen Brummschleifen zu tun (vorher nicht da, kann man mit Fummeln in den Lautstärke Settings loswerden) - aber besser als kein Sound würde ich mal sagen.

Gibt es denn Hoffnung auf eine Anpassung der AppleALC Welt? Bei Github und Co. ist es still, soweit ich sehen kann...

Korrektur: Das Pfeifen hat jetzt innerhalb von 2 Minuten meine Boxen gegrillt. Ähm, DAS soll sicher nicht so. Ich vermute mal dass der Zeitpunkt ein Zufall war. Habe hier Monitor Boxen, bei denen - google sagt so - das wohl ein bekanntes Problem war/ist. Aber OK. Voodoo Sound!