

# macOS 15 Sequoia Beta im Test

**Beitrag von „SchmockLord“ vom 1. Oktober 2024, 10:57**

Ich glaub ich hab generell ein Problem mit meinem Board/BIOS. Es ist alles super weird. Auch unter Windows und auch ohne OC, einfach nur mit Windows Boot Manager.

Eigentlich hat mal die A1.30 05 super funktioniert. Aber aktuell hab ich auch damit z.B. instant Restart anstelle von Shutdown, auch aus Windows heraus. Und das hatte ich bisher eigentlich nur bei neueren BIOS, haben mir auch andere User auf Github bestätigt, dass es bei ihnen genauso ist.

Mal geht Sleep, mal wacht er direkt wieder auf. Obwohl sich sonst nichts verändert. Hab auch mal testweise alle USB-Geräte außer Maus und Tastatur abgezogen.

Aber danke schon Mal für den Tipp mit dem HibernationFixup.kext. Wusste nicht, dass sich da was geändert hat. Werd ich direkt mal probieren.