

# Ich kriege die Intel Intel WiFi AC8265 nur WIFI aber kein Bluetooth zum laufen.

Beitrag von „cobanramo“ vom 1. Oktober 2024, 11:28

"with non-Apple devices, but functionality is limited."

Eigentlich wollte ich dir AUCH auf das hier aufmerksam machen...

```
Bluetooth-Controller:
Adresse: 14:75:5B:15:85:66
Status: Ein
Chipsatz: THIRD_PARTY_DONGLE
Hersteller: AUS
Firmwareversion: v256 c256
Unterstützte Dienste: 0x392039 < HFP AVRCP A2DP HID Braille LEA AACP GATT SerialPort >
Transport: USB
Hersteller-ID: 0x004C (Apple)
Verbunden:
Wolles Maus 1:
Adresse: B8:F6:B1:28:4F:C7
Hersteller-ID: 0x05AC
Produkt-ID: 0x030D
Firmwareversion: 3.0.6
Minor Type: Mouse
RSSI: -37
Dienste: 0x800020 < HID ACL >
Nicht verbunden:
AirPods Pro:
Adresse: 80:95:3A:ED:A2:FB
Hersteller-ID: 0x004C
Produkt-ID: 0x2024
Case-Version: 70.92.0
Firmwareversion: 7A305
Minor Type: Headphones
```

So ganz abstempeln, kann nicht sein kann man leider nicht sagen, wir reden hier über Apple Produkte 😊

aber eben kann auch nicht genau behaupten das es an dem liegt.

Das muss man gegentesten und evtl. auch auf andere AirPods Pro 2 benutzer erfahrungen abwarten.

Gruss Coban