

MacOS 15.0 (24A335) BCM94360CD auf Mac Pro 5.1 aktivieren

Beitrag von „nights“ vom 2. Oktober 2024, 00:11

Hi WOW voll geil !!! Danke !!! alles top.

Frage, vielleicht kannst du mir da auch weiter helfen? Ich habe einen externen LaCie d2 Professional angeschlossen an die Intel JHL7540 Titan Ridge USB 3.1/Thunderbolt 3 Karte. Wenn ich aber bei den Mac Pro Neustart mache hängt sie sich nicht mehr ein. Muss die LaCie d2 Professional von Hand ausschalten und wieder anschalten dann geht es wieder... also fehlt da Quasi so ein Neustart befehl für die externe HD... ich glaub du weist was ich meine... hast du da eine Lösung ?