

Erledigt

AppleHDA für Conexant CX20590 (Lenovo G580)

Beitrag von „skullcandy“ vom 8. September 2013, 09:58

Verzeih mir die verspätete Antwort. Ich habe die DSDTs aus den Zip Ordner "DSDT-0x0x.zip" getestet, bei allen 3 DSDTs erfolgt keine Tonausgabe.

Bei der DSDT wo es der Ton funktioniert, geht folgendes nicht:

Microphone (kein Auschlag) und keine Tonausgabe via HDMI.

VII. kommt daher die Fehlermeldung die angezeigt wird (ist nur diese einzige)

Zitat

```
kernel[0]: Sound assertion in AppleHDAController at line 1294
```

Was geht:

Tonausgabe über die Internen Boxen, über Bluetooth und über den Kopfhörerausgang (Interne Boxen schalten sich, wie sein soll solange ab)