

MacOS 15.0 (24A335) BCM94360CD auf Mac Pro 5.1 aktivieren

Beitrag von „RoyalRichman“ vom 4. Oktober 2024, 10:37

[Zitat von schrup21](#)

Warum sind da 2 Broadcom vorhanden?

Das ist eine gute Frage über die ich erst mal nachdenken musste, weil mein System schon älter ist. Es ist tatsächlich so, dass ich 2 habe.

Einmal ist OnBoard auf dem Mainboard WIFI verbaut. Das lief aber nur mal ganz, ganz früher.

Später habe ich dann eine externe PCI Express Karte dazu erworben, die hat als Modell BCM94360CS2 draufstehen. Mit der geht auch mein BT. Ohne diese Karte habe ich kein BT. BT läuft auch schon direkt mit dem BIOS an und auch OpenCore lässt sich damit direkt bedienen.

Aber WIFI eben nicht.

Jetzt weiß ich eben auch nicht weiter. Muss ich die Onboard "deaktivieren" wenn ja, wie könnte ich das machen.

Die Frage nach dem WIFI für PCI Express Karte BCM94360CS2 ist auch noch offen.

Danke für die Hinweise und Hilfe.