Skylake Laptop & Ventura (Bigsur, Monterey) und extern HDMI Port

Beitrag von "floris" vom 4. Oktober 2024, 22:40

Habe folgende Config für Skylake i5 6200U zusammengebastelt. Installierte Ventura, BigSur, Monterey boot mit der Config, eine Ventura new Install habe ich getestet.

Problem: Port HDMI geht nicht - und diesen benötige ich unbedingt, da ich das gleiche Laptop Mainboard ohne Display an einem externen Monitor betreiben will.

z.Z. habe ich MacbookPro13,1 SMBios und iGPU Patches für die HD520.

Aber welche weitern Mods müssen bei iGPU durchgeführt werden?